

**Тюменская областная региональная организация
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»**

**ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
НА ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**
(Заключение по обследованию объекта социальной инфраструктуры)

Библиотека
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет»
Минздрава России
г. Тюмень, ул. Одесская, д. 61/1



Председатель ТООО ВОИ

Кравченко Е. К.

Главный инженер ТООО ВОИ

Кривошеина С.В.

г. Тюмень

2021 год

В данном заключении представлена информация о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры, оформленная в «Паспорте доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)», для инвалидов и других маломобильных групп населения с целью принятия управленческих решений обеспечивающих их доступность, согласно методическому пособию «Методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность» по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. № 627.

Заключение на обследование разработано по результатам экспертной оценки уровня доступности объекта и соблюдения нормативно-правовых документов в архитектурной, строительной и градостроительной отрасли, а также социальной политике.

Организация доступности объекта для инвалидов (форма обслуживания) оценена как временно недоступно (ВНД).

Рекомендуем следующие мероприятия по обустройству и адаптации объекта:

- проведение ремонтных работ с заменой или восстановлением конструктивных элементов в соответствии с установленной нормативной и технической документацией:

-СП 59.13330.2020 - утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России) от 30 декабря 2020г. № 904/пр., введен в действие с 01 июля 2021г.;

- Постановление Правительства РФ от 28.05.2021 № 815 об утверждении перечня национальных стандартов и свода правил (частей таких стандартов и сводов правил) в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

-Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013г № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования (с изменениями на 21. 01. 2019 года, внесенными приказом Минпросвещения РФ от 21.01.2019г №32»;

[-Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015г. №1309 «Об утверждении порядка обеспечения для инвалидов объектов»;](#)

-письмо Минобрнауки РФ от 12.02.2016г. №ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов, объектов, услуг в сфере образования»;

-для обеспечения инвалидам (другим маломобильным группам населения) доступа к объекту социальной инфраструктуры, получения услуги на объекте, руководителю соответствующей организации необходимо предусмотреть оказание ситуационной помощи, в том числе при использовании дополнительных технических средств, в зависимости от вида и выраженности имеющихся у инвалидов (других маломобильных групп населения) нарушений здоровья и включения в должностные (функциональные) обязанности сотруднику учреждения выполнения мероприятий по оказанию ситуационной помощи на основании Федерального закона № 419-ФЗ от 01.12.2014г.

Обозначения и сокращения, используемые в заключении (Паспорте ОСИ):

Формы инвалидности

- Г Инвалиды с нарушениями слуха
- К Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
- О Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
- (ОДА)
- С Инвалиды с нарушениями зрения
- У Инвалиды с нарушениями интеллекта / ментальные инвалиды

Состояние доступности объекта (зоны)

- ДП Доступно полностью
 - ДП-В Доступен полностью всем
 - ДП-И Доступен полностью избирательно
- ДЧ Доступно частично
 - ДЧ-В Доступен частично всем
 - ДЧ-И Доступен частично избирательно
- ДУ Доступно условно
- «ВНД» Временно недоступно
- «Х» Не предназначен для посещения инвалидами

Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)

- «А» Доступность всех зон и помещений - универсальная
- «Б» Доступны специально выделенные участки и помещения
- «ДУ» Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно
- «ВНД» Не организована доступность
- «ТСР» Технические средства реабилитации
- «МГН» Маломобильные группы населения (инвалиды всех категорий)

Обследование объекта и обработку данных провели:

Главный инженер ТООО ВОИ
Кривошеина С.В.

Ведущий инженер ТООО ВОИ
Бодриченков О.Н.
(инвалид 3 группы, нарушение опорно-двигательного аппарата)

Инженер ТООО ВОИ
Григорьева Г.И.
(инвалид 3 группы, общее заболевание)

Прилагаемые документы:

Фотографии – 63 шт.
Копии документов (Планы, Свидетельство, Сертификаты) – 2 л.

УТВЕРЖДАЮ

«___» _____ 20__ г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 280-00**

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Библиотека ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет» Минздрава России.

1.2. Адрес объекта: г. Тюмень, ул. Одесская, д. 61/1.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: - этажа, площадь – кв.м.

- часть здания: 1 этаж, площадь – 631,2 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка – 560,0 кв.м.

1.4. Год постройки здания - г., последнего капитального ремонта – г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – г., капитального - г.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тюменский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО) Тюменский ГМУ Минздрава России.

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 625023, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 54

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): аренда, договор аренды нежилого помещения от 15.11.2004 №11417779, дополнительное соглашение к договору аренды №11417779 от 15.11.2004 №031430557 от 27.03.2014 г.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) _____.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство здравоохранения Российской Федерации.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 127994, ГСП-4, г. Москва, Рахмановский пер, д. 3

**2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)**

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация): образование.

2.2 Виды оказываемых услуг: _____.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) взрослые трудоспособного возраста.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 150 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Остановочный пункт «Медицинский университет».

Маршрутный автобус: №7.

Маршрутное такси: №№ 29,29д,41.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – есть.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – м.

3.2.2 время движения (пешком) – мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - есть.

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): _____.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: _____.

Их обустройство для инвалидов на коляске: - _____.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития / ментальные инвалиды	-

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,Г) ВНД (К,С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г) ВНД (К,С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,О,С) ВНД (Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г) ДЧ-И (О,С) ВНД (К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О) ВНД (Г,С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Организация доступности объекта для инвалидов (форма обслуживания) оценена как временно недоступно (ВНД).

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется разместить визуальную информацию (в том числе электронное информационное табло), при необходимости структурно-функциональные зоны оборудовать системой обеспечения разборчивости звуковой информации (портативной информационной индукционной системой).

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата необходимо наружную лестницу главного входа обустроить опорным поручнем с правой стороны (при входе на объект), наружную эвакуационную входную площадку (одиночную ступень) обустроить пристенным опорным поручнем в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261.

Для инвалидов с нарушением зрения необходимо выделить контрастным цветом краевые ступени лестницы, контур наружной одиночной ступени (эвакуационной площадки), а также предусмотреть на объекте информационные тактильные таблички, информационную вывеску с дублированием основной информации рельефно-точечным шрифтом Брайля. Предусмотреть использование контрастного сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь – стена, ручка, санитарный прибор – пол, стена, стена – выключатели, средства визуальной информации).

Для инвалидов на креслах-колясках необходимо установить стационарный пандус на входной группе в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020, входную площадку эвакуационного выхода (одиночную ступень) обустроить пандусом или искусственными неровностями с плавным понижением в соответствии с нормативными требованиями.

Обустроить санитарно-гигиеническое помещение (исходя из технической возможности) в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020.

Обеспечить пути эвакуации элементами доступности для всех категорий инвалидов в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 г.

Для эвакуационных мероприятий предусмотреть оказание ситуационной помощи.

Организация ситуационной помощи заключается в подготовке специалистов по работе с инвалидами и маломобильными группами населения (Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014г) и включении им в должностные инструкции выполнение мероприятий по оказанию ситуационной помощи.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до - ___ г.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (О,Г,С), ДУ-И(К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____ 2021 года.

Геопортал Тюменской области: <https://gis.72to.ru/>

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):

https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi

Консоль (внесение паспортов объектов) – <https://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «09» декабря 2021 г.

2. Акта обследования объекта: № 725 от «09» декабря 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации

« ____ » _____ 20 ____ г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 280-ОО

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Библиотека ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет» Минздрава России.
- 1.2. Адрес объекта: г. Тюмень, ул. Одесская, д. 61/1.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: - этажа, площадь – кв.м.
 - часть здания: 1 этаж, площадь – 631,2 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка – 560,0 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания - г., последнего капитального ремонта – г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – г., капитального - г.
- Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тюменский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО» Тюменский ГМУ Минздрава России).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 625023, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 54
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): аренда, договор аренды нежилого помещения от 15.11.2004 №11417779, дополнительное соглашение к договору аренды №11417779 от 15.11.2004 №031430557 от 27.03.2014 г.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) _____.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство здравоохранения Российской Федерации.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 127994, ГСП-4, г. Москва, Рахмановский пер, д. 3

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация): образование.

2.2 Виды оказываемых услуг: _____.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) взрослые трудоспособного возраста.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 150 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Остановочный пункт «Медицинский университет».

Маршрутный автобус: №7.

Маршрутное такси: №№ 29,29д,41.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – есть.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – м.

3.2.2 время движения (пешком) – мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - есть.

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): _____.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: _____.

Их обустройство для инвалидов на коляске: - _____.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	-
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	-
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	-
4	с нарушениями зрения	-
5	с нарушениями слуха	-
6	с нарушениями интеллекта / ментальные инвалиды	-

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД».

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	-
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	-
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-
4(II)	Зона целевого назначения здания (место приложения труда)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	-
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации

Геопортал Тюменской области: <https://gis.72to.ru/>

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):

https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi

Консоль (внесение паспортов объектов) – <https://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi>
(наименование сайта, портала)

СОГЛАСОВАНО _____
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ

«__» _____ 20__ г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № 725
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 280-ОО**

Тюменская область
г. Тюмень

«09» декабря 2021 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Библиотека ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет» Минздрава России.
- 1.2. Адрес объекта: г. Тюмень, ул. Одесская, д. 61/1.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: - этажа, площадь – кв.м.
 - часть здания: 1 этаж, площадь – 631,2 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка – 560,0 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания - г., последнего капитального ремонта – г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – г., капитального - г.
- Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тюменский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО» Тюменский ГМУ Минздрава России).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 625023, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 54.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)**

Дополнительная информация: _____.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):
Остановочный пункт «Медицинский университет».
Маршрутный автобус: №7.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Организация доступности объекта для инвалидов (форма обслуживания) оценена как временно недоступно (ВНД).

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется разместить визуальную информацию (в том числе электронное информационное табло), при необходимости структурно-функциональные зоны оборудовать системой обеспечения разборчивости звуковой информации (портативной информационной индукционной системой).

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата необходимо наружную лестницу главного входа обустроить опорным поручнем с правой стороны (при входе на объект), наружную эвакуационную входную площадку (одиночную ступень) обустроить пристенным опорным поручнем в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261.

Для инвалидов с нарушением зрения необходимо выделить контрастным цветом краевые ступени лестницы, контур наружной одиночной ступени (эвакуационной площадки), а также предусмотреть на объекте информационные тактильные таблички, информационную вывеску с дублированием основной информации рельефно-точечным шрифтом Брайля. Предусмотреть использование контрастного сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь – стена, ручка, санитарный прибор – пол, стена, стена – выключатели, средства визуальной информации).

Для инвалидов на креслах-колясках необходимо установить стационарный пандус на входной группе в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020, входную площадку эвакуационного выхода (одиночную ступень) обустроить пандусом или искусственными неровностями с плавным понижением в соответствии с нормативными требованиями.

Обустроить санитарно-гигиеническое помещение (исходя из технической возможности) в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020.

Обеспечить пути эвакуации элементами доступности для всех категорий инвалидов в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 г.

Для эвакуационных мероприятий предусмотреть оказание ситуационной помощи.

Организация ситуационной помощи заключается в подготовке специалистов по работе с инвалидами и маломобильными группами населения (Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014г) и включении им в должностные инструкции выполнение мероприятий по оказанию ситуационной помощи.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого	Текущий ремонт,

	посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до - г.

в рамках исполнения _____.
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (О,Г,С), ДУ-И(К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____.

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать):

не требуется.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: Тюменская областная региональная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

Геопортал Тюменской области: <https://gis.72to.ru/>

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):

https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi

Консоль (внесение паспортов объектов) – <https://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi>.

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на ___1_ л.
2. Входа (входов) в здание на ___4_ л.
3. Путей движения в здании на ___5_ л.
4. Зоны целевого назначения объекта на ___8_ л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на ___3_ л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на ___-__ л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на ___21_ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на ___2_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту): нет.

Руководитель
рабочей группы:

Главный инженер ТООО ВОИ

Кривошеина С.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей
группы:

Ведущий инженер ТООО ВОИ

Бодриченков О.Н.

(Подпись)

Инженер ТООО ВОИ

Григорьева Г.И.

(Подпись)

Представитель
организации
расположенной
на объекте:

Начальник

отдела эксплуатации
зданий и сооружений

Алексеев Г. Г.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Библиотека ФГБОУ ВО Тюменской ГМУ Минздрава России

г. Тюмень, ул. Одесская, д.61/1

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет	-	-	-	-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	1-3	- пешеходный путь на участке к объекту, в условиях сложившейся застройки, размещён на одном уровне с проезжей частью.	К,О,С,Г	- предусмотреть условия обеспечения безопасности дорожного движения за счет разделения этих путей дорожной разметкой (при наличии технической возможности)	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	2-4	-не оборудована автостоянка и парковочное место для стоянки автотранспорта инвалидов.	К, Г, О, С	-оборудовать автостоянку и парковочное место для стоянки автотранспорта инвалидов; -машино-место обозначить дорожными знаками по ГОСТ Р 52289 и ГОСТ Р 52290 и дорожной разметкой по ГОСТ Р 51256 (при отсутствии возможности обустройства автостоянки (в связи с стесненными	Организа ционные мероприяти я

						условиями) вблизи входа предусмотреть место для кратковременной остановки транспортных средств, перевозящих инвалидов, для их посадки/высадки).	
--	--	--	--	--	--	---	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	-	1-4	Текущий ремонт, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично-всем.**

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Библиотека ФГБОУ ВО Тюменской ГМУ Минздрава России

г. Тюмень, ул. Одесская, д.61/1

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная) главного входа	есть	-	11	-отсутствует выделение краевых ступеней (проступи) контрастным цветом, что не соответствует требованиям СП 59.13330.2020); -отсутствуют опорные поручни; -отсутствует наземный предупреждающий тактильно-контрастный указатель, что не соответствует требованиям СП 59.13330.2020 п. 5.1.10.;	О,С	- нанести противоскользящие, контрастные полосы на проступь краевых ступеней общей шириной 0,08-0,1м, расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени не более 0,04м; -установить опорный поручень с правой стороны (при входе на объект) в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261; -для инвалидов с нарушением зрения обеспечить устройство тактильно-контрастных наземных указателей, выполняющих функцию предупреждения, согласно требований СП 59.13330.2020 п.5.1.10 по ГОСТ Р 52875 п. 4.2.2. или изменение фактуры поверхности пешеходного пути с подобными	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

							характеристиками.	
2.2	Пандус (наружный)	есть	-	5-9	-уклон пандуса более 5%; -расстояние между поручнями менее 0,9-1,0м (фактическая ширина 0,75м); -на горизонтальной площадке после завершения пандуса присутствует препятствие в виде столба (опоры для навеса).	К,О,С	-при ремонте установить стационарный пандус с левой стороны входной площадки с торца (с уклоном, в стесненных условиях, не более 10% при общей длине наклонной плоскости не более 5,0м) в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 п. 6.1.2 (параметры наружного пандуса входной группы принимать по п.5.1.14-5.1.16 СП 59.1330.2020); -предусмотреть оказание ситуационной помощи.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
2.3	Входная площадка (перед дверью главного входа)	есть	-	10, 11	-не выявлены	К, О, С, Г	- не требуются	-
2.4	Дверь (входная наружная, внутренняя) главного входа	есть	по плану	5, 12, 13, 15, 16	-отсутствуют пиктограммы «доступность для инвалидов»; - отсутствует информационная тактильная вывеска с наименованием учреждения дублированная шрифтом Брайля; -отсутствует электронное информационное табло (бегущая строка); - дверные ручки внутренней двери не выделены контрастным цветом; - доводчики дверей не обеспечивают пятисекундную задержки; -ширина рабочей створки менее 0,9м; -высота порога более 0,014м.	С, К, О, Г	-установить пиктограммы доступности объекта (после адаптации) согласно ГОСТ Р 52131-2019 п. 4.3.7.2 трех нозологий (К,Г,С); -установить информационную тактильную вывеску дублированные шрифтом Брайля, рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6м; -установить электронное информационное табло (бегущая строка); -отрегулировать доводчик для обеспечения пятисекундной задержки; -дверную ручку внутренней двери выделить контрастным цветом; -предусмотреть приставные мини-пандусы к порогу или предусмотреть	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

							оказание ситуационной помощи.	
2.5	Тамбур (главного входов)	есть	по план у	14	-не выявлены	К, О, С, Г	- не требуются	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (О,Г) ВНД (К,С)	По плану	5-16	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно (О,Г). Временно недоступно (К,С).**

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Библиотека ФГБОУ ВО Тюменской ГМУ Минздрава России

г. Тюмень, ул. Одесская, д.61/1

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон, фойе)	есть	По плану	17-22	- отсутствует информационная табличка (оказание ситуационной помощи), - отсутствует система обеспечения разборчивости звуковой информации (портативная информационная индукционная система) на посту охраны; - низ окна стойки поста охраны расположен на высоте более 0,85м.	К, О, С, У,Г	- установить информационную табличку (оказание ситуационной помощи); - при необходимости оборудовать системой обеспечения разборчивости звуковой информации (портативная информационная индукционная система) пост охраны; -предусмотреть оказание ситуационной помощи.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	По плану	29, 30, 32, 33	- ширина рабочей створки двери менее 0,9м; -встречаются пороги высотой более 0,014м.	К, О	-предусмотреть приставные мини-пандусы к порогу; -предусмотреть оказание ситуационной помощи.	Индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	По плану	28-38	-ширина рабочей створки двери менее 0,9м; -встречаются пороги,	К, О, С, Г,У	-дверные ручки выделить контрастным цветом; -при наличии	

					<p>возможности устранить препятствие на путях эвакуации; -обустроить эвакуационную наружную одиночную ступень (входную площадку) пристенным поручнем в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261; - нанести противоскользящие, контрастные полосы на проступь наружной эвакуационных одиночной ступени (входной площадки) общей шириной 0,08-0,1м, расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени не более 0,04м; -наружную эвакуационную одиночную ступень (входную площадку) продублировать пандусом или обустроить искусственными неровностями с плавным понижением (с уклоном не более 5%) в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 -предусмотреть приставные мини-пандусы к порогу или предусмотреть оказание ситуационной помощи; -обеспечить освещенность на путях эвакуации согласно требований СП 59.13330.2020 п. 6.2.32.</p>	<p>Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия</p>
				<p>одиночная ступень высотой более 0,014м; - дверные ручки не выделены контрастным цветом; -на пути эвакуации встречается препятствие, в виде ножек стойки стеллажа, частично расположенные в проходной части коридора, в тамбуре эвакуационного выхода в виде посторонних предметов (стремянки); -отсутствует пристенный поручень на наружной эвакуационной одиночной ступени (входной площадки); - края (проступь) наружной одиночной ступени эвакуационного выхода (входной площадки) не выделены контрастным цветом; - наружная эвакуационная одиночная ступень (входная площадка) не продублирована пандусом.</p>		

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г) ВНД (К,С)	По плану	17-22, 28-38	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Состояние объекта оценено как доступно частично избирательно (О,Г). Временно недоступно (К,С).

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Библиотека ФГБОУ ВО Тюменской ГМУ Минздрава России

г. Тюмень, ул. Одесская, д.61/1

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания (кабинет заведующий)	есть	По плану	55-57	- отсутствуют информационная табличка с наименованием и номерами кабинетов дублированные шрифтом Брайля; - ширина рабочей створки двери менее 0,9 м; - высота порога более 0,014м; - отсутствует система обеспечения разборчивости звуковой информации (портативная информационная индукционная система).	К, С, О, Г	- установить информационную тактильную табличку дублированную шрифтом Брайля на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола, со стороны дверной ручки; - при необходимости оборудовать системой обеспечения разборчивости звуковой информации (портативная информационная индукционная система); - предусмотреть оказание ситуационной помощи.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
4.2	Зальная форма обслуживания (читальный зал и др.)	есть	По плану	23-27, 39-54	-отсутствует информационная табличка с наименованием помещения дублированная шрифтом Брайля; -ширина рабочей створки двери менее 0,9м; -встречаются пороги с высотой более	К, С, О, Г	- установить информационные тактильные таблички дублированные шрифтом Брайля на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола, со стороны дверной ручки; - для порога предусмотрен	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР,

					0,014м; -высота стойки выдачи книг более 0,85м; - отсутствует видеоувеличитель; -отсутствуют системы обеспечения разборчивости звуковой информации (индукционный контур или портативная информационная индукционная система).		приставной минипандус (имеется в наличии, фото № 41); - установить видеоувеличитель; -при необходимости оборудовать системой обеспечения разборчивости звуковой информации (индукционный контур или портативную индукционную систему); -предусмотреть оказание ситуационной помощи.	организационные мероприятия
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту (библиотека)	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,О,С) ВНД (Г)	По плану	23-27, 39-57	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Комментарий к заключению: Состояние объекта оценено как доступно частично избирательно (К,О,С). Временно недоступно (Г).

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
Библиотека ФГБОУ ВО Тюменской ГМУ Минздрава России
г. Тюмень, ул. Одесская, д.61/1
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната (в группах)	есть	По плану	58-63	<ul style="list-style-type: none"> - отсутствует информационная тактильная табличка дублированная шрифтом Брайля; - ширина дверного полотна менее 0,9м; - встречаются пороги высотой более 0,014м; - отсутствуют держатели для трости и костылей; - отсутствует держатель для туалетной бумаги; - установлен смеситель с отдельной подачей холодной и горячей воды и водопроводными кранами «барашек»; - размещение опорного поручня около раковины на расстоянии более 0,04м (при подъезде/подходе фронтально) не обеспечивает беспрепятственный, удобный доступ инвалидов к сантехническому оборудованию (смесителю); - в туалетной комнате отсутствует 	К,О,С	<ul style="list-style-type: none"> Оборудовать универсальную, специальную, доступную кабину (при наличии технической возможности) с учетом всех требуемых норм СП 59.13330.2020 п.6.3: - установить информационную тактильную табличку с шрифтом Брайля на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери; - установить пиктограмму с использованием рельефных символов; - предусмотреть ширину дверного проема не менее 0,9м с порогом не более 0,014м; - установить держатель для трости и костылей около унитаза и раковины; - установить держатель для туалетной бумаги; - установить водопроводный кран с рычажной 	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

							рукояткой и термостатом, а при возможности с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа; -установить опорный поручень около раковины в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261; -обеспечить свободное пространство сбоку от унитаза не менее 0,8м и свободное пространство для разворота коляски не менее 1,4м (размеры кабины могут изменяться в зависимости от расстановки и габаритов применяемого оборудования); -предусмотреть поворотное зеркало или установить зеркало на высоту не более 0,85 м; - кнопку вызова помощи установить около унитаза в достигаемом месте.	
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (раздевалка)	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г) ДЧ-И (О,С) ВНД (К)	По плану	58-63	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно (Г). Доступно частично избирательно (О,С). Временно недоступно (К).

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
Библиотека ФГБОУ ВО Тюменской ГМУ Минздрава России
г. Тюмень, ул. Одесская, д.61/1
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	5,23, 29, 39, 49, 55, 58	- отсутствуют: информационные таблички, пиктограммы; - отсутствует информационное электронное табло (бегущая строка); - контур одиночной ступени, краевые ступени (проступь), не выделены контрастным цветом; - ручки пластиковых дверей не выделены контрастным цветом.	К, О, Г	Обеспечить визуальную информацию на объекте: - установить информационные таблички, пиктограммы, - установить информационное электронное табло (бегущая строка); - проступь краевых, одиночных ступеней, ручки пластиковых дверей выделить контрастным цветом.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
6.2	Акустические средства	нет	-	-	-отсутствует система обеспечения разборчивости звуковой информации (информационная индукционная система).	Г	-при необходимости оборудовать системой обеспечения разборчивости звуковой информации (портативная информационная индукционная система).	Индивидуальное решение с ТСП
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	-отсутствуют информационные таблички дублированная шрифтом Брайля; -отсутствует	С	- установить информационную тактильную вывеску около входной двери главного входа на объект, информационные	Текущий ремонт

					информационная вывеска дублированная шрифтом Брайля; - перед лестницей главного входа отсутствует предупреждающий наземный тактильно-контрастный указатель.	тактильные таблички дублированные шрифтом Брайля, рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6м; - перед лестницей главного входа для инвалидов с нарушением зрения обеспечить устройство тактильно-контрастных наземных указателей по ГОСТ Р 52875 или изменением фактуры поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками.	
--	--	--	--	--	--	---	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДЧ-И (К,О) ВНД (Г,С)	-	5,23,29, 39,49,55, 58	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно ДЧ-И (К,О). Временно недоступно ВНД (Г,С).**