

Тюменская областная региональная организация
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

**ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
НА ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**
(Заключение по обследованию объекта социальной инфраструктуры)

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Тюменский государственный
медицинский университет Министерства здравоохранения
Российской Федерации (учебный корпус №3)
г. Тюмень, ул. Одесская, 50



Председатель ТООО ВОИ

Кравченко Е. К.

Главный инженер ТООО ВОИ

Кривошеина С.В.

Тюмень
2022 год

В данном заключении представлена информация о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры, оформленная в «Паспорте доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)», для инвалидов и других маломобильных групп населения с целью принятия управленческих решений обеспечивающих их доступность, согласно методическому пособию «Методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность» по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. №627.

Заключение на обследование разработано по результатам экспертной оценки уровня доступности объекта и соблюдения нормативно-правовых документов в архитектурной, строительной и градостроительной отрасли, а также социальной политике.

Состояние объекта оценено как временно недоступно (ВНД).

Рекомендуем следующие мероприятия по обустройству и адаптации объекта:

- проведение ремонтных работ в соответствии с установленной нормативной и технической документацией:

СП 59.13330.2016 утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 14 ноября 2016 г. №798/пр. в редакции №86/пр. от 10.02.2017 г. введен в действие с 15 мая 2017 г. и постановлением Правительства РФ от 04.07.2020 №985 об утверждении перечня национальных стандартов и свода правил в результате применения на обязательной основе обеспечивает соблюдение требований ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- СП 59.13330.2020 «СНИП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» - утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2020 г. № 904/пр.;

- приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013г № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования (с изменениями на 21. 01. 2019 года, внесенными приказом Минпросвещения РФ от 21.01.2019г №32);

- приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015г. №1309 "Об утверждении порядка обеспечения для инвалидов объектов;

- приказ Министерства здравоохранения РФ от 12 ноября 2015 г. №802н «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов инфраструктуры государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения и предоставляемых услуг в сфере охраны здоровья, а так же оказания им при этом необходимой помощи»;

- письмо Минобрнауки РФ от 12.02.2016г. №ВК-270/07 "Об обеспечении условий доступности для инвалидов, объектов, услуг в сфере образования";

- организация ситуационной помощи инвалиду (другому маломобильному человеку) со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на объекте, в том числе при использовании дополнительных технических средств.

Обозначения и сокращения, используемые в заключении (Паспорте ОСИ):

Формы инвалидности

- Г** Инвалиды с нарушениями слуха
 - К** Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
 - О** Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
- (ОДА)**
- С** Инвалиды с нарушениями зрения
 - У** Инвалиды с нарушениями интеллекта

Состояние доступности объекта (зоны)

- ДП** Доступно полностью
 - ДП-В Доступен полностью всем
 - ДП-И Доступен полностью избирательно
- ДЧ** Доступно частично
 - ДЧ-В Доступен частично всем
 - ДЧ-И Доступен частично избирательно
- ДУ** Доступно условно
- «ВНД»** Временно недоступно
- «Х»** Не предназначен для посещения инвалидами

Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)

- «А»** Доступность всех зон и помещений - универсальная
- «Б»** Доступны специально выделенные участки и помещения
- «ДУ»** Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно
- «ВНД»** Не организована доступность
- «ТСР»** Технические средства реабилитации
- «МГН»** Маломобильные группы населения (инвалиды всех категорий)

Обследование объекта и обработку данных провели:

Главный инженер ТООО ВОИ
Кривошеина С.В.

Инженер ТООО ВОИ
Бодриченков О.Н.
(инвалид 3 группы, с нарушением опорно-двигательного аппарата)

Специалист по работе с инвалидами
Григорьева Г.И
(инвалид 3 группы, общее заболевание)

Прилагаемые документы:

Фотографии – 120 шт.

Копии документов (Поэтажные планы, сертификаты) – 5 л.

УТВЕРЖДАЮ

« ___ » _____ 20 ___ г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 293 -ОО

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Учебный корпус №3

1.2. Адрес объекта: 625023, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Одесская, д. 50

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 3694,5 кв.м.

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка 3447 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1960 г., последнего капитального ремонта _____ г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2022-2023 г.г., капитального - _____

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тюменский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 625023, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 54

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность (документ, серия, № документа): оперативное управление, Выписка из ЕГРН от 04.05.2017 г. № 72/001/196/2017-21906, бессрочно

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): федеральная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство здравоохранения Российской Федерации

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 127994, ГСП-4, г. Москва, Рахмановский пер, д. 3.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация): образование

2.2. Виды оказываемых услуг (в соответствии с уставом): Образовательная деятельность по реализации образовательных программ высшего образования

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): взрослые трудоспособного возраста

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями интеллекта): инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха

2.6. Плановая мощность, посещаемость (количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 270

2.7. Участие в исполнении ИПР ребенка-инвалида (да, нет): нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

(остановка, № автобуса, № маршрутного такси): Остановка «Медицинский университет», автобус маршрута №7, маршрутное такси №№29, 29д, 41

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (есть, нет): ---

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта - 350 м.

3.2.2. время движения (пешком) – 10-15 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (есть, нет): есть

3.2.4. перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): ---

3.2.5. информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): визуальная

3.2.6. перепады высоты на пути (есть, нет): нет

их обустройство для инвалидов на коляске: (требуется, не требуется): не требуется.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями интеллекта	-

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г) ВНД (К, О, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г) ДЧ-И (С, О) ВНД (К)

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г) ДЧ-И (С, О) ДУ (К)
4 (II)	Зона целевого назначения здания (места приложения труда)	ДП-И (Г, О) ДЧ-И (С, К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г) ДЧ-И (С) ВНД (О, К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (Г, О, К) ВНД (С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено как временно недоступно (ВНД).

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется разместить визуальную информацию (информационные таблички, указатели, пиктограммы, в том числе электронное информационное табло «бегающая строка»), предусмотреть при необходимости информационную индукционную систему (портативную).

Для инвалидов с нарушением зрения необходимо выделить контрастным цветом краевые ступени (проступь) лестниц. Установить информационную вывеску с наименованием учреждения, режимом работы и контактной информацией дублированную шрифтом Брайля, установить информационные таблички на кабинеты администрации с шрифтом Брайля. Установить информационную тактильную мнемосхему. Предусмотреть использование контрастного сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь – стена, ручка, санитарный прибор – пол, стена, стена – выключатели, средства визуальной информации).

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата необходимо обустроить лестницы поручнями в соответствии с ГОСТ Р 51261-2017, обеспечить плотное прилегание к поверхности пола по краям покрытий при входе в фойе учреждения.

Для инвалидов на креслах-колясках необходимо установить пандус, обеспечить при необходимости оказание ситуационной помощи подготовленным персоналом, пороги входной группы и перепады высот обустроить приставными мини пандусами, предусмотреть преодоление перепадов уровней на путях движения по коридору с помощью телескопического пандуса.

Обеспечить пути эвакуации элементами доступности для всех категорий инвалидов в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 г.

Организация ситуационной помощи заключается в подготовке специалистов по работе с инвалидами и маломобильными группами населения (Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.3014г) и включении им в должностные инструкции выполнение мероприятий по оказанию ситуационной помощи.

Обустроить санитарно-гигиенические помещения (мужской и женский санузлы) в соответствии с требуемыми нормами (с учетом принципов разумного приспособления).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные мероприятия
4 (II)	Зона целевого назначения здания (места приложения труда)	Текущий ремонт, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ – 2022-2023 г.г.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (Г, О, С). ДУ (К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____ 202_ года.

Геопортал Тюменской области - <http://gis72to.ru/>;

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):

http://gis72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi;

- Консоль (внесение паспортов объектов) – <http://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «21» января 2022 г.

2. Акта обследования объекта: № 738 от «21» января 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации

« ____ » _____ 20 ____ г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 293-ОО

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Учебный корпус №3
- 1.2. Адрес объекта: 625023, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Одесская, д. 50
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 3694,5 кв.м.
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка 3447 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1960 г., последнего капитального ремонта _____ г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2022-2023 г.г., капитального - _____
- Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.8. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тюменский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России)
- 1.9. Юридический адрес организации (учреждения): 625023, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 54
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность (документ, серия, № документа): оперативное управление, Выписка из ЕГРН от 04.05.2017 г. № 72/001/196/2017-21906, бессрочно
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): федеральная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство здравоохранения Российской Федерации
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 127994, ГСП-4, г. Москва, Рахмановский пер, д. 3.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация): образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг (в соответствии с уставом): Образовательная деятельность по реализации образовательных программ высшего образования

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): взрослые трудоспособного возраста

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями интеллекта): инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха

2.6. Плановая мощность, посещаемость (количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 270

2.7. Участие в исполнении ИПР ребенка-инвалида (да, нет): нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

(остановка, № автобуса, № маршрутного такси): Остановка «Медицинский университет», автобус маршрута №7, маршрутное такси №№29, 29д, 41

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (есть, нет): ---

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта - 350 м.

3.2.2. время движения (пешком) – 10-15 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (есть, нет): есть

3.2.4. перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): ---

3.2.5. информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): визуальная

3.2.6. перепады высоты на пути (есть, нет): нет

их обустройство для инвалидов на коляске: (требуется, не требуется): не требуется.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	-
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	-
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	-
4	с нарушениями зрения	-
5	с нарушениями слуха	-
6	с нарушениями интеллекта	-

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД».

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	-
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	-
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	-
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации

Геопортал Тюменской области - <http://gis72to.ru/>;

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):

http://gis72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi;

- Консоль (внесение паспортов объектов) – <http://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi>
(наименование сайта, портала)

согласовано _____.

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ

«__» _____ 20__ г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры №738
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 293-ОО

Тюменская область
г. Тюмень

«21» января 2022 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Учебный корпус №3

1.2. Адрес объекта: 625023, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Одесская, д. 50

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 3694,5 кв.м.

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка 3447 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1960 г., последнего капитального ремонта _____ г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2022-2023 г.г., капитального - _____

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.10. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тюменский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России)

1.11. Юридический адрес организации (учреждения): 625023, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 54

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность (документ, серия, № документа): оперативное управление, Выписка из ЕГРН от 04.05.2017 г. № 72/001/196/2017-21906, бессрочно

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): федеральная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство здравоохранения Российской Федерации

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 127994, ГСП-4, г. Москва, Рахмановский пер, д. 3.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация): образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг (в соответствии с уставом): Образовательная деятельность по реализации образовательных программ высшего образования
- 2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): взрослые трудоспособного возраста
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями интеллекта): инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха
- 2.6. Плановая мощность, посещаемость (количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 270
- 2.7. Участие в исполнении ИПР ребенка-инвалида (да, нет): нет.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
(остановка, № автобуса, № маршрутного такси): Остановка «Медицинский университет», автобус маршрута №7, маршрутное такси №№29, 29д, 41
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (есть, нет): нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта - 350 м.
- 3.2.2. время движения (пешком) – 10-15 мин.
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (есть, нет): есть
- 3.2.4. перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нет
- 3.2.5. информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): визуальная
- 3.2.6. перепады высоты на пути (есть, нет): нет
их обустройство для инвалидов на коляске: (требуется, не требуется): не требуется.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушением интеллекта	-

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	-	1-7
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г) ВНД (К, О, С)	1	8-16
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г) ДЧ-И (С, О) ВНД (К)	1, 2, 3, 4	17-68
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г) ДЧ-И (С, О) ДУ (К)	Кабинеты, ресурсный центр	69-76
4 (II)	Зона целевого назначения здания (места приложения труда)	ДП-И (Г, О) ДЧ-И (С, К)	Учебные аудитории	77-104
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г) ДЧ-И (С) ВНД (О, К)	Санузлы, гардероб	105-117
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (Г, О, К) ВНД (С)	1, 2, 3,4	7, 9, 12, 13, 14, 17, 20, 22, 23, 24, 28, 30, 31, 35, 40, 43, 44, 47, 49, 50, 57, 58, 61, 64, 69, 72, 82, 92, 97, 101, 105, 118, 119, 120
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В	-	1, 2, 4, 5

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено как временно недоступно (ВНД).

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется разместить визуальную информацию (информационные таблички, указатели, пиктограммы, в том числе электронное информационное табло «бегущая строка»), предусмотреть при необходимости информационную индукционную систему (портативную).

Для инвалидов с нарушением зрения необходимо выделить контрастным цветом краевые ступени (проступь) лестниц. Установить информационную вывеску с наименованием учреждения, режимом работы и контактной информацией дублированную шрифтом Брайля, установить информационные таблички на кабинеты администрации с шрифтом Брайля. Установить информационную тактильную мнемосхему. Предусмотреть использование контрастного сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь – стена, ручка, санитарный прибор – пол, стена, стена – выключатели, средства визуальной информации).

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата необходимо обустроить лестницы поручнями в соответствии с ГОСТ Р 51261-2017, обеспечить плотное прилегание к поверхности пола по краям покрытий при входе в фойе учреждения.

Для инвалидов на креслах-колясках необходимо установить пандус, обеспечить при необходимости оказание ситуационной помощи подготовленным персоналом, пороги входной группы и перепады высот обустроить приставными мини пандусами, предусмотреть преодоление перепадов уровней на путях движения по коридору с помощью телескопического пандуса.

Обеспечить пути эвакуации элементами доступности для всех категорий инвалидов в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 г.

Организация ситуационной помощи заключается в подготовке специалистов по работе с инвалидами и маломобильными группами населения (Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.3014г) и включении им в должностные инструкции выполнение мероприятий по оказанию ситуационной помощи.

Обустроить санитарно-гигиенические помещения (мужской и женский санузел) в соответствии с требуемыми нормами (с учетом принципов разумного приспособления).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные мероприятия
4 (II)	Зона целевого назначения здания (места приложения труда)	Текущий ремонт, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ – 2022-2023 г.г.

в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (Г, О, С). ДУ (К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____.

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

не требуется.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: Тюменская областная региональная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

Геопортал Тюменской области - <http://gis72to.ru/>;

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):

http://gis72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi;

- Консоль (внесение паспортов объектов) – <http://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi>
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|--------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | 7 шт. |
| 2. Входа (входов) в здание | 9 шт. |
| 3. Путей движения в здании | 52 шт. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | 7 шт. |
| 4 (II) Места приложения труда | 28 шт. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | 13 шт. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | 34 шт. |

Результаты фотофиксации на объекте 120 шт.

Поэтажные планы, паспорт БТИ на 3 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) нет.

*Руководитель
рабочей группы:*

Главный инженер ТООО ВОИ

Кривошеина С.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

*Члены рабочей
группы:*

Инженер ТООО ВОИ

Бодриченков О.Н.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Специалист по работе с

инвалидами

Григорьева Г.И.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

*Представитель
организации
расположенной
на объекте:*

Начальник отдела
эксплуатации зданий и

сооружений

Алексеев Г.Г.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России

г. Тюмень, ул. Одесская, 50 (Учебный корпус №3)

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет	-	-	-	-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	1-7	- не выявлено.	-	- не требуется (доступ обеспечен).	-
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	-	7	- не выявлено.	-	- не требуется (доступ обеспечен).	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	-	1-7	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью всем.**

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России
г. Тюмень, ул. Одесская, 50 (Учебный корпус №3)

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (тамбур)	есть	-	13, 14, 15	- лестница не обустроена поручнями; - краевые ступени (проступь) не выделены контрастным цветом.	О, С, Г	- обустроить лестницу поручнями; - краевые ступени (проступь) выделить контрастным цветом (полоса шириной 0,08-0,1 м на расстоянии 0,03-0,04 м от края ступени).	Текущий ремонт
2.2	Пандус	нет	-	-	- отсутствует пандус.	К, О, С, Г	- установить пандус; - установить кнопку вызова помощи в нижней части пандуса, обеспечить оказание ситуационной помощи подготовленным специалистом.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
2.3	Входная площадка	есть	-	8, 9, 10	- отсутствует информационная вывеска с наименованием учреждения, режимом работы и контактной информацией дублированная шрифтом Брайля; - отсутствует информационное электронное табло «бегущая строка»; - отсутствуют пиктограммы о доступности объекта для инвалидов; - перед входной площадкой отсутствует наземный предупреждающий тактильно-контрастный указатель.	С, О, Г, К	- установить информационную вывеску с шрифтом Брайля; - установить информационное электронное табло «бегущая строка»; - установить информационные пиктограммы о доступности объекта для инвалидов; - обустроить предупреждающий тактильно-контрастный указатель (полоса глубиной 0,5 м за 0,3 м до препятствия, бетонная плитка с конусообразными рифами в линейном порядке).	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	-	9, 11, 12, 15, 16	- высота порогов более 0,014 м.	К, О	- установить приставные мини пандусы к порогам на входе со стороны пандуса.	Организационные мероприятия
2.5	Тамбур	есть	1	13, 14, 15	- отсутствует держатель для трости и костылей у места переобувания обуви.	О	- установить держатель для трости и костылей.	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДП-И (Г) ВНД (К, О, С)	1	8-16	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно (Г). Временно недоступно (К, О, С).**

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России

г. Тюмень, ул. Одесская, 50 (Учебный корпус №3)

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	2	17-49	- противоскользящее покрытие в фойе не прилегает плотно по краям (собирается волной); - отсутствуют информационные указатели направления движения к зонам оказания услуг; - отсутствует информационная тактильная мнемосхема.	О, К, С	- обеспечить плотное прилегание к поверхности по краям; - обеспечить систему информации и навигации; - установить информационную тактильную мнемосхему.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	3	27, 28, 50-60	- межэтажные лестницы обустроены поручнем с одной стороны; - лестницы на перепаде высот в уровне первого этажа не обустроены поручнями; - на лестничных площадках не везде имеются информационные таблички с № этажа; - краевые ступени лестниц не выделены контрастным цветом (выделены с отступлением от требуемых норм); - не предусмотрено преодоление лестниц инвалидами на кресле-коляске.	О, С, К, Г	- обустроить лестницы поручнями с двух сторон в соответствии с ГОСТ Р-51261-2017; - установить информационные таблички с № этажа; - краевые ступени лестниц выделить контрастным цветом (полоса шириной 0,08-0,1 м на расстоянии 0,03 м от края ступени); - предусмотреть преодоление лестниц при перепаде высот в уровне первого этажа с помощью телескопического пандуса, при необходимости посещать инвалидами на кресле-коляске этажи выше первого предусмотреть применение лестничного мобильного подъемника (ступенькохода), обеспечить оказание ситуационной помощи подготовленным специалистом.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	2	32, 35, 36, 40, 45, 47, 48, 55	- дверные ручки не выделены контрастным цветом; - высота порогов более 0,014 м; - ширина дверного проема менее 0,9 м.	С, О, К	- выделить дверные ручки контрастным цветом; - предусмотреть приставные мини пандусы к порогам и ступеням (при необходимости); - предусмотреть при необходимости оказание ситуационной помощи.	Текущий ремонт, организац ионные мероприят ия
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	1, 4	61- 68	- отсутствуют информационные пиктограммы, указатели; - дверные ручки не выделены контрастным цветом; - высота порогов более 0,014 м; - не предусмотрена эвакуация инвалидов на колясках; - краевые ступени лестниц не выделены контрастным цветом; - перепады высот к эвакуационному выходу не обустроены поручнями.	К, О, С, Г	- установить информационные пиктограммы, указатели; - дверные ручки выделить контрастным цветом; - установить мини пандусы к порогам; - для эвакуации инвалидов на креслах-колясках предусмотреть помощь ассистента (помощника) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ВОЗ, в том числе с применением телескопического пандуса и эвакуационного стула (при необходимости); - краевые ступени лестниц выделить контрастным цветом (полоса шириной 0,08-0,1м за 0,03- 0,04м от края ступени); - обустроить лестницы поручнями в соответствии с ГОСТ Р 51261-2017.	Текущий ремонт, индивидуаль ное решение с ТСП организац ионные мероприятия

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г) ДЧ-И (С, О) ВНД (К)	1, 2, 3, 4	17-68	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние объекта оценено как доступно полностью избирательно (Г). Доступно частично избирательно (С, О). Временно недоступно (К).**

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России
г. Тюмень, ул. Одесская, 50 (Учебный корпус №3)

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	Кабинеты	69-71	- дверные ручки, не выделенные контрастным цветом; - ширина дверных проемов менее 0,9 м; - отсутствуют информационные таблички с шрифтом Брайля.	С, К, О	- выделить дверные ручки контрастным цветом; - при необходимости предусмотреть оказание ситуационной помощи; - установить информационные таблички с шрифтом Брайля на кабинеты администрации.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	Ресурсный центр	72-76	- отсутствуют таблички с наименованием помещения дублированные шрифтом Брайля; - дверные ручки не выделены контрастным цветом; - ширина дверного проема менее 0,9 м.	С, К	- установить информационные таблички с шрифтом Брайля; - выделить дверные ручки контрастным цветом; - при необходимости предусмотреть оказание ситуационной помощи.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания (примерочная)	нет	-	-	-	-	-	-

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г) ДЧ-И (С, О) ДУ (К)	Кабинеты, ресурсный центр	69-76	Текущий ремонт, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние объекта оценено как доступно полностью избирательно (Г). Доступно частично избирательно (С, О). Доступно условно (К).**

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России

г. Тюмень, ул. Одесская, 50 (Учебный корпус №3)

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Место приложения труда (учебные аудитории)	есть	Учебные аудитории	77-104	<ul style="list-style-type: none"> - отсутствует информационная индукционная система; - дверные ручки не выделены контрастным цветом; - ширина дверных проемов менее 0,9 м; - в одной из аудиторий на пути движения встречается нависающая конструкция на высоте менее 2,1 м. 	К, О, Г, С	<ul style="list-style-type: none"> - при необходимости организовать места приложения труда для инвалидов, учебные места для учащихся-инвалидов должны размещаться идентично в однотипных учебных помещениях одного учебного учреждения (первые столы в ряду у окна и в среднем ряду предусмотреть для учащихся с недостатком зрения и дефектами слуха; - для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске – выделить один или два первых стола в ряду у дверного проема); - при необходимости предусмотреть информационную индукционную систему (портативную); - предусмотреть оказание ситуационной помощи (при необходимости); - выделить дверные ручки и контур нависающей конструкции контрастным цветом. 	Текущий ремонт, организационные мероприятия

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения (целевого посещения объекта) Место приложения труда	ДП-И (Г, О) ДЧ-И (С, К)	Учебные аудитории	77-104	Текущий ремонт, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Комментарий к заключению: Состояние объекта оценено как доступно полностью избирательно (Г, О). Доступно частично избирательно (С, К).

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России г. Тюмень, ул. Одесская, 50 (Учебный корпус №3) наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната для МГН	есть	санузлы	105-117	<p>Санузлы не обустроены для МГН:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ширина дверных проемов менее 0,9 м; - дверные ручки не выделены контрастным цветом; - установлен смеситель с раздельной регулировкой подачи воды; - не предусмотрено свободное пространство под раковиной; - раковины и унитазы не обустроены поручнями; - отсутствуют пиктограммы на туалетных кабинах; - в туалетных кабинах не достаточно места для маневрирования кресла-коляски; - отсутствуют держатели для трости и костылей; - зеркало не предусмотрено для инвалидов на кресле-коляске; - высота размещения сушилки для рук не соответствует требуемым 	К, О, С, Г	<ul style="list-style-type: none"> - произвести уширение дверных проемов; - обустроить универсальные кабины с достаточным пространством для маневрирования кресла-коляски; - выделить дверные ручки контрастным цветом; - установить смеситель с рычажным управлением подачи воды; - обеспечить пространство для ног под раковиной; - раковины и унитазы обустроить поручнями; - установить информационные пиктограммы; - установить держатели для трости и костылей возле раковин и унитазов; - перевесить зеркало, чтоб нижний край находился на уровне раковины; - установить сушилку для рук на высоте не более 1,3 м (нижний край); - установить кнопки вызова помощи на свободном пространстве, если кнопка без шнура на 	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия

					нормам; - отсутствует система тревожной сигнализации.		высоте не более 0,6 м, предусмотреть возможность отпирания двери снаружи в случае экстренной ситуации, обеспечить оказание ситуационной помощи подготовленным специалистом.	
5.2	Душевая комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Гардероб, раздевалки	есть	гардероб	21	- отсутствуют информационные таблички (пиктограммы) на окнах приема одежды гардероба.	К, С, О, Г	- установить информационные пиктограммы на окна гардероба.	Организационные мероприятия

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г) ДЧ-И (С) ВНД (О, К)	Санузлы, гардероб	105-117	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно (Г). Доступно частично избирательно (С). Временно недоступно (О, К).

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России
г. Тюмень, ул. Одесская, 50 (Учебный корпус №3)

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	1, 2, 3, 4	7, 9, 12, 13, 14, 17, 20, 22, 24, 28, 30, 31, 35, 40, 43, 44, 47, 49, 50, 57, 58, 61, 64, 69, 72, 82, 92, 97, 101, 105, 118, 119, 120	- отсутствуют информационные таблички, указатели, пиктограммы; - краевые ступени лестниц не выделены контрастным цветом (выделены с отступлением от требуемых норм); - дверные ручки не выделены контрастным цветом.	К, О, Г, С	- установить информационные таблички, указатели, пиктограммы; - краевые ступени выделить контрастным цветом; - применить контрастные сочетания цветов (дверь-стена, ручка, стена-выключатель, средства визуальной информации и т. п.).	Текущий ремонт, организационные мероприятия
6.2	Акустические средства	нет	-	-	- отсутствует информационная индукционная система; - отсутствуют кнопки вызова помощи.	Г, К, О	- предусмотреть портативную информационную индукционную систему (при необходимости); - установить кнопки вызова помощи при установке пандуса в нижней его части и в санузлах.	Индивидуальное решение с ТСР
6.3	Тактильные средства	есть	-	17, 23, 47, 58, 118, 119, 120	- отсутствует информационная вывеска с наименованием учреждения, режимом работы и контактной информацией дублированная рельефно-точечным шрифтом Брайля при входе в учреждение; - информационные таблички с шрифтом Брайля размещены с нарушением требуемых норм; - отсутствует информационная тактильная	С, О, Г, К	- установить информационную вывеску с наименованием учреждения, режимом работы и контактной информацией дублированную рельефно-точечным шрифтом Брайля на входе в учреждение со стороны дверной ручки на высоте 1,6 м; - установить информационные таблички с шрифтом Брайля на кабинеты	Текущий ремонт

				<p>мнемосхема; - напольные тактильно-контрастные указатели на системе контроля обустроены бесосновательно (могут ввести в заблуждение и создать дополнительное препятствие); - отсутствуют наземные тактильно-контрастные указатели перед входной площадкой.</p>		<p>администрации рядом с дверями со стороны дверной ручки на высоте 1,6 м; - установить информационную тактильную мнемосхему; - демонтировать тактильно-контрастные указатели на системе контроля; - обустроить наземные тактильно-контрастные указатели перед входной площадкой.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДЧ-И (Г, О, К) ВНД (С)	1, 2, 3,4	7, 9, 12, 13, 14, 17, 20, 22, 23, 24, 28, 30, 31, 35, 40, 43, 44, 47, 49, 50, 57, 58, 61, 64, 69, 72, 82, 92, 97, 101, 105, 118, 119, 120	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно (Г, О, К). Временно недоступно (С).**

Фотография №1



Фотография №2



Фотография №3



Фотография №4



Фотография №5



Фотография №6



Фотография №7



Фотография №8



Фотография №9



Фотография №10



Фотография №11



Фотография №12



Фотография №13



Фотография №14



Фотография №15



Фотография №16



Фотография №17



Фотография №18



Фотография №19



Фотография №20



Фотография №21



Фотография №22



Фотография №23



Фотография №24



Фотография №25



Фотография №26



Фотография №27



Фотография №28



Фотография №29



Фотография №30



Фотография №31



Фотография №32



Фотография №33



Фотография №34



Фотография №35



Фотография №36



Фотография №37



Фотография №38



Фотография №39



Фотография №40



Фотография №41



Фотография №42



Фотография №43



Фотография №44



Фотография №45



Фотография №46



Фотография №47



Фотография №48



Фотография №49



Фотография №50



Фотография №51



Фотография №52



Фотография №53



Фотография №54



Фотография №55



Фотография №56



Фотография №57



Фотография №58



Фотография №59



Фотография №60



Фотография №61



Фотография №62



Фотография №63



Фотография №64



Фотография №65



Фотография №66



Фотография №67



Фотография №68




Фотография №69



Фотография №70



Фотография №71



Фотография №72



Фотография №73



Фотография №74



Фотография №75



Фотография №76



Фотография №77



Фотография №78



Фотография №79



Фотография №80



Фотография №81



Фотография №82



Фотография №83



Фотография №84



Фотография №85



Фотография №86



Фотография №87



Фотография №88



Фотография №89



Фотография №90



Фотография №91



Фотография №92



Фотография №93



Фотография №94



Фотография №95



Фотография №96



Фотография №97



Фотография №98



Фотография №99



Фотография №100



Фотография №101



Фотография №102



Фотография №103



Фотография №104



Фотография №105



Фотография №106



Фотография №107



Фотография №108



Фотография №109



Фотография №110



Фотография №111



Фотография №112



Фотография №113



Фотография №114




Фотография №115



Фотография №116



Фотография №117



Фотография №118



Фотография №119



Фотография №120

