

**Тюменская областная региональная организация  
Общероссийской общественной организации  
«Всероссийское общество инвалидов»**

**ПАСПОРТ  
ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА  
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
НА ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ  
И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**  
(Заключение по обследованию объекта социальной инфраструктуры)

**Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования «Тюменский государственный  
медицинский университет Министерства здравоохранения  
Российской Федерации (учебный корпус №4)  
г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 53а**



Председатель ТООО ВОИ

Кравченко Е. К.

Главный инженер ТООО ВОИ

Кривошеина С.В.

**Тюмень  
2022 год**

В данном заключении представлена информация о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры, оформленная в «Паспорте доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)», для инвалидов и других маломобильных групп населения с целью принятия управленческих решений обеспечивающих их доступность, согласно методическому пособию «Методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность» по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. №627.

Заключение на обследование разработано по результатам экспертной оценки уровня доступности объекта и соблюдения нормативно-правовых документов в архитектурной, строительной и градостроительной отрасли, а также социальной политике.

### **Состояние объекта оценено как временно недоступно (ВНД).**

Рекомендуем следующие мероприятия по обустройству и адаптации объекта:

- проведение ремонтных работ в соответствии с установленной нормативной и технической документацией:

СП 59.13330.2016 утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 14 ноября 2016 г. №798/пр. в редакции №86/пр. от 10.02.2017 г. введен в действие с 15 мая 2017 г. и постановлением Правительства РФ от 04.07.2020 №985 об утверждении перечня национальных стандартов и свода правил в результате применения на обязательной основе обеспечивает соблюдение требований ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- СП 59.13330.2020 «СНИП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» - утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2020 г. № 904/пр.;

- приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013г № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования (с изменениями на 21. 01. 2019 года, внесенными приказом Минпросвещения РФ от 21.01.2019г №32);

- приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015г. №1309 "Об утверждении порядка обеспечения для инвалидов объектов;

- приказ Министерства здравоохранения РФ от 12 ноября 2015 г. №802н «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов инфраструктуры государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения и предоставляемых услуг в сфере охраны здоровья, а так же оказания им при этом необходимой помощи»;

- письмо Минобрнауки РФ от 12.02.2016г. №ВК-270/07 "Об обеспечении условий доступности для инвалидов, объектов, услуг в сфере образования";

- организация ситуационной помощи инвалиду (другому маломобильному человеку) со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на объекте, в том числе при использовании дополнительных технических средств.

## **Обозначения и сокращения, используемые в заключении (Паспорте ОСИ):**

### **Формы инвалидности**

- Г** Инвалиды с нарушениями слуха
  - К** Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
  - О** Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
- (ОДА)**
- С** Инвалиды с нарушениями зрения
  - У** Инвалиды с нарушениями интеллекта

### **Состояние доступности объекта (зоны)**

- ДП** Доступно полностью
  - ДП-В Доступен полностью всем
  - ДП-И Доступен полностью избирательно
- ДЧ** Доступно частично
  - ДЧ-В Доступен частично всем
  - ДЧ-И Доступен частично избирательно
- ДУ** Доступно условно
- «ВНД»** Временно недоступно
- «Х»** Не предназначен для посещения инвалидами

### **Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)**

- «А»** Доступность всех зон и помещений - универсальная
- «Б»** Доступны специально выделенные участки и помещения
- «ДУ»** Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно
- «ВНД»** Не организована доступность
- «ТСР»** Технические средства реабилитации
- «МГН»** Маломобильные группы населения (инвалиды всех категорий)

**Обследование объекта и обработку данных провели:**

Главный инженер ТООО ВОИ  
Кривошеина С.В.

Инженер ТООО ВОИ  
Бодриченков О.Н.  
*(инвалид 3 группы, с нарушением опорно-двигательного аппарата)*

Специалист по работе с инвалидами  
Григорьева Г.И  
*(инвалид 3 группы, общее заболевание)*

**Прилагаемые документы:**

Фотографии – 72 шт.

Копии документов (Поэтажные планы, сертификаты) – 5 л.

УТВЕРЖДАЮ

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
**№ 294 -ОО**

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: Учебный корпус №4

1.2. Адрес объекта: Тюменская обл., г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 53а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1132,4 кв.м.

- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка 1690 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1989 г., последнего капитального ремонта 2012 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2022-2023 г.г., капитального - \_\_\_\_\_

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тюменский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 625023, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 54

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность (документ, серия, № документа): оперативное управление, Выписка из ЕГРН от 22.09.2021г. № КУВИ-002/2021-124868219, бессрочно

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): федеральная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство здравоохранения Российской Федерации

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 127994, ГСП-4, г. Москва, Рахмановский пер, д. 3.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация): образование

2.2. Виды оказываемых услуг (в соответствии с уставом): образовательная деятельность по реализации образовательных программ высшего образования

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): взрослые трудоспособного возраста

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями интеллекта): инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха

2.6. Плановая мощность, посещаемость (количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 900

2.7. Участие в исполнении ИПР ребенка-инвалида (да, нет): нет.

### 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

(остановка, № автобуса, № маршрутного такси): остановка «Детская поликлиника №2», автобус маршрута №№16, 144, маршрутное такси №№62, 77, 83

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (есть, нет): ---

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта - 250 м.

3.2.2. время движения (пешком) - 5 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (есть, нет): есть

3.2.4. перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нет

3.2.5. информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): визуальная

3.2.6. перепады высоты на пути (есть, нет): нет

их обустройство для инвалидов на коляске: (требуется, не требуется): не требуется.

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	<b>ВНД</b>
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<b>ВНД</b>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<b>ВНД</b>
4	с нарушениями зрения	<b>ВНД</b>
5	с нарушениями слуха	<b>ДУ</b>
6	с нарушениями интеллекта	-

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<b>ДП-В</b>
2	Вход (входы) в здание	<b>ДП-И (Г) ВНД (К, О, С)</b>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<b>ДП-И (Г) ДЧ-И (С, О) ВНД (К)</b>

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г) ДЧ-И (С, О) ДУ (К)
4 (II)	Зона целевого назначения здания (места приложения труда)	ДП-И (Г) ДЧ-И (С, О, К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г) ДЧ-И (С) ВНД (О, К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (Г, О, К) ВНД (С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

\*\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно

### **3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:**

#### **Состояние доступности объекта оценено как временно недоступно (ВНД).**

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется разместить визуальную информацию (информационные таблички, указатели, пиктограммы, в том числе электронное информационное табло «бегающая строка»), предусмотреть при необходимости информационную индукционную систему (портативную).

Для инвалидов с нарушением зрения необходимо выделить контрастным цветом краевые ступени (проступь) лестниц. Установить информационную вывеску с наименованием учреждения, режимом работы и контактной информацией дублированную шрифтом Брайля, установить информационные таблички на кабинеты администрации с шрифтом Брайля. Установить информационную тактильную мнемосхему. Предусмотреть использование контрастного сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь – стена, ручка, санитарный прибор – пол, стена, стена – выключатели, средства визуальной информации).

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата необходимо обустроить лестницы поручнями в соответствии с ГОСТ Р 51261-2017, обеспечить плотное прилегание к поверхности пола по краям покрытий при входе в тамбуре и фойе учреждения.

Для инвалидов на креслах-колясках необходимо установить пандус, обеспечить при необходимости оказание ситуационной помощи подготовленным персоналом, пороги входной группы и перепады высот обустроить приставными мини пандусами, предусмотреть доступ на второй этаж с помощью мобильного лестничного подъемника (ступенькохода).

Обеспечить пути эвакуации элементами доступности для всех категорий инвалидов в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 г.

Организация ситуационной помощи заключается в подготовке специалистов по работе с инвалидами и маломобильными группами населения (Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.3014г) и включении им в должностные инструкции выполнение мероприятий по оказанию ситуационной помощи.

Обустроить санитарно-гигиенические помещения (мужской и женский санузлы) в соответствии с требуемыми нормами (с учетом принципов разумного приспособления).

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные мероприятия
4 (II)	Зона целевого назначения здания (места приложения труда)	Текущий ремонт, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

### 4.2. Период проведения работ – 2022-2023 г.г.

(указывается наименование документа: программы, плана)

### 4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (Г, О, С). ДУ (К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):  
Согласование \_\_\_\_\_.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата \_\_\_\_\_ 202\_ года.

Геопортал Тюменской области - <http://gis72to.ru/>;

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):

[http://gis72to.ru/orbimap/public\\_map/geoportal72/osi](http://gis72to.ru/orbimap/public_map/geoportal72/osi);

- Консоль (внесение паспортов объектов) – <http://gis.72to.ru/orbimap/#index/osi>  
(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «21» января 2022 г.

2. Акта обследования объекта: № 739 от «21» января 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель организации

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**№ 294-ОО**

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: Учебный корпус №4

1.2. Адрес объекта: Тюменская обл., г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 53а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1132,4 кв.м.

- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка 1690 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1989 г., последнего капитального ремонта 2012 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2022-2023 г.г., капитального - \_\_\_\_\_

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.8. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тюменский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России)

1.9. Юридический адрес организации (учреждения): 625023, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 54

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность (документ, серия, № документа): оперативное управление, Выписка из ЕГРН от 22.09.2021г. № КУВИ-002/2021-124868219, бессрочно

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): федеральная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство здравоохранения Российской Федерации

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 127994, ГСП-4, г. Москва, Рахмановский пер, д. 3.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация): образование

2.2. Виды оказываемых услуг (в соответствии с уставом): образовательная деятельность по реализации образовательных программ высшего образования

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): взрослые трудоспособного возраста

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями интеллекта): инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха

2.6. Плановая мощность, посещаемость (количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 900

2.7. Участие в исполнении ИПР ребенка-инвалида (да, нет): нет.

### 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

(остановка, № автобуса, № маршрутного такси): остановка «Детская поликлиника №2», автобус маршрута №№16, 144, маршрутное такси №№62, 77, 83

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (есть, нет): ---

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта - 250 м.

3.2.2. время движения (пешком) - 5 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (есть, нет): есть

3.2.4. перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нет

3.2.5. информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): визуальная

3.2.6. перепады высоты на пути (есть, нет): нет

их обустройство для инвалидов на коляске: (требуется, не требуется): не требуется.

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	-
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	-
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	-
4	с нарушениями зрения	-
5	с нарушениями слуха	-
6	с нарушениями интеллекта	-

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД».

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	-
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	-
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	-
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации

Геопортал Тюменской области - <http://gis72to.ru/>;

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):

[http://gis72to.ru/orbismap/public\\_map/geoportal72/osi](http://gis72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi);

- Консоль (внесение паспортов объектов) – <http://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi>  
(наименование сайта, портала)

согласовано \_\_\_\_\_.

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры №739**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**№ 294-ОО**

**Тюменская область**  
**г. Тюмень**

«21» января 2022 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Учебный корпус №4
- 1.2. Адрес объекта: Тюменская обл., г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 53а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1132,4 кв.м.
  - часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м.
  - наличие прилегающего земельного участка 1690 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1989 г., последнего капитального ремонта 2012 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2022-2023 г.г., капитального - \_\_\_\_\_
- Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.10. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тюменский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России)
- 1.11. Юридический адрес организации (учреждения): 625023, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 54
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность (документ, серия, № документа): оперативное управление, Выписка из ЕГРН от 22.09.2021г. № КУВИ-002/2021-124868219, бессрочно
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): федеральная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство здравоохранения Российской Федерации
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 127994, ГСП-4, г. Москва, Рахмановский пер, д. 3.

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация): образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг (в соответствии с уставом): образовательная деятельность по реализации образовательных программ высшего образования
- 2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): взрослые трудоспособного возраста
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями интеллекта): инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха
- 2.6. Плановая мощность, посещаемость (количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 900
- 2.7. Участие в исполнении ИПР ребенка-инвалида (да, нет): нет.

## 3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
(остановка, № автобуса, № маршрутного такси): остановка «Детская поликлиника №2», автобус маршрута №№16, 144, маршрутное такси №№62, 77, 83  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (есть, нет): нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта - 250 м.
- 3.2.2. время движения (пешком) - 5 мин.
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (есть, нет): есть
- 3.2.4. перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нет
- 3.2.5. информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): визуальная
- 3.2.6. перепады высоты на пути (есть, нет): нет  
их обустройство для инвалидов на коляске: (требуется, не требуется): не требуется.

## 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	<b>ВНД</b>
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<b>ВНД</b>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<b>ВНД</b>
4	с нарушениями зрения	<b>ВНД</b>
5	с нарушениями слуха	<b>ДУ</b>
6	с нарушением интеллекта	<b>-</b>

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	-	1-3
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г) ВНД (К, О, С)	1	4-15
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г) ДЧ-И (С, О) ВНД (К)	1, 2, 3, 4	16-39
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г) ДЧ-И (С, О) ДУ (К)	Кабинеты, ресурсный центр	40
4 (II)	Зона целевого назначения здания (места приложения труда)	ДП-И (Г) ДЧ-И (С, О, К)	Учебные аудитории	41-56
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г) ДЧ-И (С) ВНД (О, К)	Санузлы, гардероб	57-72, 17, 18
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (Г, О, К) ВНД (С)	1, 2, 3,4	4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 17, 18, 21, 29, 36, 40, 41, 44, 50, 52, 57, 66
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В	-	2, 3

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

#### **Состояние доступности объекта оценено как временно недоступно (ВНД).**

**Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется разместить визуальную информацию (информационные таблички, указатели, пиктограммы, в том числе электронное информационное табло «бегающая строка»), предусмотреть при необходимости информационную индукционную систему (портативную).**

**Для инвалидов с нарушением зрения необходимо выделить контрастным цветом краевые ступени (проступь) лестниц. Установить информационную вывеску с наименованием учреждения, режимом работы и контактной информацией дублированную шрифтом Брайля, установить информационные таблички на кабинеты администрации с шрифтом Брайля. Установить информационную тактильную мнемосхему. Предусмотреть использование контрастного сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь – стена, ручка, санитарный прибор – пол, стена, стена – выключатели, средства визуальной информации).**

**Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата необходимо обустроить лестницы поручнями в соответствии с ГОСТ Р 51261-2017, обеспечить плотное прилегание к поверхности пола по краям покрытий при входе в тамбуре и фойе учреждения.**

**Для инвалидов на креслах-колясках необходимо установить пандус, обеспечить при необходимости оказание ситуационной помощи подготовленным персоналом, пороги входной группы и перепады высот обустроить приставными**

мини пандусами, предусмотреть доступ на второй этаж с помощью мобильного лестничного подъемника (ступенькохода).

Обеспечить пути эвакуации элементами доступности для всех категорий инвалидов в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 г.

Организация ситуационной помощи заключается в подготовке специалистов по работе с инвалидами и маломобильными группами населения (Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.3014г) и включении им в должностные инструкции выполнение мероприятий по оказанию ситуационной помощи.

Обустроить санитарно-гигиенические помещения (мужской и женский санузел) в соответствии с требуемыми нормами (с учетом принципов разумного приспособления).

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные мероприятия
4 (II)	Зона целевого назначения здания (места приложения труда)	Текущий ремонт, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ – 2022-2023 г.г.

в рамках исполнения \_\_\_\_\_  
(указывается наименование документа: программы, плана)

##### 4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (Г, О, С). ДУ (К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности).

##### 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_.

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)  
не требуется.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: Тюменская областная региональная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_

Геопортал Тюменской области - <http://gis72to.ru/>;

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):

[http://gis72to.ru/orbismap/public\\_map/geoportal72/osi](http://gis72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi);

- Консоль (внесение паспортов объектов) – <http://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi>  
(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	3 шт.
2. Входа (входов) в здание	12 шт.
3. Путей движения в здании	24 шт.
4. Зоны целевого назначения объекта	1 шт.
4 (II) Места приложения труда	16 шт.
5. Санитарно-гигиенических помещений	16 шт.
6. Системы информации (и связи) на объекте	19 шт.

Результаты фотофиксации на объекте 72 шт.

Поэтажные планы, паспорт БТИ на 3 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) нет.

*Руководитель  
рабочей группы:*

Главный инженер ТООО ВОИ

Кривошеина С.В.

(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

*Члены рабочей  
группы:*

Инженер ТООО ВОИ

Бодриченков О.Н.

(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Специалист по работе с

инвалидами

Григорьева Г.И.

(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

*Представитель  
организации  
расположенной  
на объекте:*

Начальник отдела  
эксплуатации зданий и

сооружений

Алексеев Г.Г.

(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

### I. Результаты обследования:

#### 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России

г. Тюмень, ул. 50 Лет октября, 53а (Учебный корпус №4)

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет	-	-	-	-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	1-3	- не выявлено.	-	- не требуется (доступ обеспечен).	-
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Территория, прилегающая к зданию (участок)</b>	<b>ДП-В</b>	<b>-</b>	<b>1-3</b>	<b>-</b>

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью всем.**

## I. Результаты обследования:

### 2. Входа (входов) в здание

ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России

г. Тюмень, ул. 50 Лет октября, 53а (Учебный корпус №4)

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница	есть	-	4-8	- отсутствует разделительный двухсторонний поручень; - краевые ступени (проступь) выделены контрастным цветом с отступлением от требуемых норм.	О, С, Г	- обустроить лестницу разделительным поручнем; - краевые ступени (проступь) выделить контрастным цветом (полоса шириной 0,08-0,1 м на расстоянии 0,03-0,04 м от края ступени).	Текущий ремонт
2.2	Пандус	нет	-	-	- отсутствует пандус.	К, О, С, Г	- установить пандус.	Текущий ремонт
2.3	Входная площадка	есть	-	6-9	- отсутствует информационная вывеска с наименованием учреждения, режимом работы и контактной информацией дублированная шрифтом Брайля; - отсутствует информационное электронное табло «бегущая строка»; - отсутствуют пиктограммы о доступности объекта для инвалидов.	С, О, Г, К	- установить информационную вывеску с шрифтом Брайля; - установить информационное электронное табло «бегущая строка»; - установить информационные пиктограммы о доступности объекта для инвалидов.	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	-	9-15	- дверные ручки не выделены контрастным цветом; - высота порогов более 0,014 м.	К, О	- выделить дверные ручки контрастным цветом; - установить приставные мини пандусы к порогам на входе со стороны пандуса.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
2.5	Тамбур	есть	1	10-13	- противоскользящее покрытие не прилегает плотно по краям (собирается волной).	О	- обеспечить плотное прилегание к поверхности по краям.	Текущий ремонт

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Вход в здание</b>	<b>ДП-И (Г) ВНД (К, О, С)</b>	<b>1</b>	<b>4-15</b>	<b>Текущий ремонт, организационные мероприятия</b>

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно (Г). Доступно частично (О, С). Временно недоступно (К).**

### I. Результаты обследования:

#### 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России

г. Тюмень, ул. 50 Лет октября, 53а (Учебный корпус №4)

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	2	16-23	- противоскользящее покрытие в фойе не прилегает плотно по краям (собирается волной); - отсутствуют информационные указатели направления движения к зонам оказания услуг; - отсутствует информационная тактильная мнемосхема.	О, К, С	- обеспечить плотное прилегание к поверхности по краям; - обеспечить систему информации и навигации; - установить информационную тактильную мнемосхему.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	3	24-28	- межэтажные лестницы обустроены поручнем с одной стороны; - краевые ступени лестниц не выделены контрастным цветом; - не предусмотрено преодоление лестниц инвалидами на кресле-коляске.	О, С, К, Г	- обустроить лестницы поручнями с двух сторон в соответствии с ГОСТ Р-51261-2017; - краевые ступени лестниц выделить контрастным цветом (полоса шириной 0,08-0,1 м на расстоянии 0,03 м от края ступени); - предусмотреть преодоление лестниц при перепаде высот в уровне первого этажа с помощью телескопического пандуса, при необходимости посещать инвалидами на кресле-коляске этажи выше первого предусмотреть применение лестничного мобильного подъемника (ступенькохода), обеспечить оказание ситуационной помощи подготовленным специалистом.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
3.3	Пандус (внутри)	нет	-	-	-	-	-	-

	здания)							
3.4	Лифт пассажирский	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	2	19, 23	- дверные ручки не выделены контрастным цветом.	С	- выделить дверные ручки контрастным цветом.	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	1, 4	29-39	- отсутствуют информационные пиктограммы, указатели; - дверные ручки не выделены контрастным цветом; - высота порогов более 0,014 м; - не предусмотрена эвакуация инвалидов на колясках; - краевые ступени лестниц не выделены контрастным цветом; - лестницы обустроены поручнями с одной стороны.	К, О, С, Г	- установить информационные пиктограммы, указатели; - дверные ручки выделить контрастным цветом; - установить мини пандусы к порогам; - для эвакуации инвалидов на креслах-колясках предусмотреть помощь ассистента (помощника) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ВОЗ, в том числе с применением телескопического пандуса и эвакуационного стула (при необходимости); - краевые ступени лестниц выделить контрастным цветом (полоса шириной 0,08-0,1м за 0,03-0,04м от края ступени); - обустроить лестницы поручнями в соответствии с ГОСТ Р 51261-2017.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР организационные мероприятия

### Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г) ДЧ-И (С, О) ВНД (К)	1, 2, 3, 4	17-68	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**Комментарий к заключению: Состояние объекта оценено как доступно полностью избирательно (Г). Доступно частично избирательно (С, О). Временно недоступно (К).**

### I. Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

*ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России*

*г. Тюмень, ул. 50 Лет октября, 53а (Учебный корпус №4)*

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	Кабинеты	40	- дверные ручки, не выделенные контрастным цветом; - ширина дверных проемов менее 0,9 м; - отсутствуют информационные таблички с шрифтом Брайля.	С, К, О	- выделить дверные ручки контрастным цветом; - при необходимости предусмотреть оказание ситуационной помощи; - установить информационную табличку с шрифтом Брайля на кабинет.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания (примерочная)	нет	-	-	-	-	-	-

#### Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Зоны целевого назначения (целевого посещения объекта)</b>	<b>ДП-И (Г) ДЧ-И (С, О) ДУ (К)</b>	<b>Кабинет</b>	<b>40</b>	<b>Текущий ремонт, организационные мероприятия</b>

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВВД – недоступно

**Комментарий к заключению: Состояние объекта оценено как доступно полностью избирательно (Г). Доступно частично избирательно (С, О). Доступно условно (К).**

### I. Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

##### Вариант II - места приложения труда

##### ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России

##### г. Тюмень, ул. 50 Лет октября, 53а (Учебный корпус №4)

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Место приложения труда (учебные аудитории)	есть	Учебные аудитории	41-56	<ul style="list-style-type: none"> <li>- отсутствует информационная индукционная система;</li> <li>- дверные ручки не выделены контрастным цветом;</li> <li>- ширина дверных проемов менее 0,9 м;</li> <li>- высота порогов более 0,014 м;</li> <li>- в некоторых аудиториях имеются лестницы, краевые ступени не выделены контрастным цветом, отсутствуют поручни.</li> </ul>	К, О, Г, С	<ul style="list-style-type: none"> <li>- при необходимости организовать места приложения труда для инвалидов, учебные места для учащихся-инвалидов должны размещаться идентично в однотипных учебных помещениях одного учебного учреждения (первые столы в ряду у окна и в среднем ряду предусмотреть для учащихся с недостатком зрения и дефектами слуха;</li> <li>- для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске – выделить один или два первых стола в ряду у дверного проема);</li> <li>- при необходимости предусмотреть информационную индукционную систему (портативную);</li> <li>- предусмотреть оказание ситуационной помощи (при необходимости);</li> <li>- выделить дверные ручки контрастным цветом;</li> <li>- краевые ступени лестниц выделить контрастным</li> </ul>	Текущий ремонт, организационные мероприятия

							цветом, установить поручни (где это возможно).	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

### Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Зоны целевого назначения (целевого посещения объекта) Место приложения труда</b>	<b>ДП-И (Г) ДЧ-И (С, О, К)</b>	<b>Учебные аудитории</b>	<b>41-56</b>	<b>Текущий ремонт, организационные мероприятия</b>

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

**Комментарий к заключению: Состояние объекта оценено как доступно полностью избирательно (Г). Доступно частично избирательно (С, О, К).**

### I. Результаты обследования:

**5. Санитарно-гигиенических помещений**  
**ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России**  
**г. Тюмень, ул. 50 Лет октября, 53а (Учебный корпус №4)**  
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната для МГН	есть	санузлы	57-72	<p>Санузлы не обустроены для МГН:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ширина дверных проемов менее 0,9 м;</li> <li>- дверные ручки не выделены контрастным цветом;</li> <li>- установлены смесители с раздельной регулировкой подачи воды;</li> <li>- раковины и унитазы не обустроены поручнями;</li> <li>- отсутствуют пиктограммы на туалетных кабинках;</li> <li>- в туалетных кабинках не достаточно места для маневрирования кресла-коляски;</li> <li>- отсутствуют держатели для трости и костылей;</li> <li>- зеркала не предусмотрены для инвалидов на кресле-коляске;</li> <li>- высота и место размещения сушилок для рук не соответствует требуемым нормам;</li> <li>- отсутствует система тревожной сигнализации;</li> <li>- краевые ступени лестниц в санузлах</li> </ul>	К, О, С, Г	<p>Обустроить мужской и женский санузлы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- произвести уширение дверных проемов;</li> <li>- обустроить универсальные кабины с достаточным пространством для маневрирования кресла-коляски;</li> <li>- выделить дверные ручки контрастным цветом;</li> <li>- установить смесители с рычажным управлением подачи воды;</li> <li>- раковины и унитазы обустроить поручнями;</li> <li>- установить информационные пиктограммы;</li> <li>- установить держатели для трости и костылей возле раковин и унитазов;</li> <li>- перевесить зеркала, чтоб нижний край находился на уровне раковины;</li> <li>- установить сушилки для рук рядом с раковинами на высоте не более 1,3 м (нижний край);</li> <li>- установить кнопки вызова помощи в туалетных кабинках на свободном пространстве, если кнопка без шнура на высоте не более 0,6 м,</li> </ul>	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия

					не выделены контрастным цветом; - пандус обустроен в одном из санузлов, уклон значительно превышает требуемую норму, отсутствует кнопка вызова помощи.		предусмотреть возможность отпирания двери снаружи в случае экстренной ситуации, обеспечить оказание ситуационной помощи подготовленным специалистом; - краевые ступени лестниц выделить контрастным цветом; - установить пандус во втором санузле, установить кнопки вызова рядом с пандусами в нижней части.	
5.2	Душевая комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Гардероб, раздевалки	есть	гардероб	17, 18	- отсутствуют информационные таблички (пиктограммы) на окнах приема одежды гардероба.	К, С, О, Г	- установить информационные пиктограммы на окна гардероба.	Организационные мероприятия

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г) ДЧ-И (С) ВНД (О, К)	Санузлы, гардероб	57-72, 17, 18	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно (Г). Доступно частично избирательно (С). Временно недоступно (О, К).**

**I. Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

*ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России*

*г. Тюмень, ул. 50 Лет октября, 53а (Учебный корпус №4)*

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	2, 4	4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 17, 18, 21, 29, 36, 40, 41, 44, 50, 52, 57, 66	- отсутствуют информационные таблички, указатели, пиктограммы; - краевые ступени лестниц не выделены контрастным цветом (выделены с отступлением от требуемых норм); - дверные ручки не выделены контрастным цветом.	К, О, Г, С	- установить информационные таблички, указатели, пиктограммы; - краевые ступени выделить контрастным цветом; - применить контрастные сочетания цветов (дверь-стена, ручка, стена-выключатель, средства визуальной информации и т. п.).	Текущий ремонт, организационные мероприятия
6.2	Акустические средства	нет	-	4	- отсутствует информационная индукционная система; - отсутствуют кнопки вызова помощи в санузлах.	Г, К, О	- предусмотреть портативную информационную индукционную систему (при необходимости); - установить кнопки вызова помощи в санузлах.	Индивидуальное решение с ТСР
6.3	Тактильные средства	есть	-	4	- отсутствует информационная вывеска с наименованием учреждения, режимом работы и контактной информацией дублированная рельефно-точечным шрифтом Брайля при входе в учреждение; - отсутствуют информационные таблички с шрифтом Брайля; - отсутствует информационная тактильная мнемосхема.	С, О, Г, К	- установить информационную вывеску с наименованием учреждения, режимом работы и контактной информацией дублированную рельефно-точечным шрифтом Брайля на входе в учреждение со стороны дверной ручки на высоте 1,6 м; - установить информационные таблички с шрифтом Брайля на кабинеты администрации рядом с дверями со стороны дверной ручки на высоте 1,6	Текущий ремонт

							м; - установить информационную тактильную мнемосхему; - рекомендуется установить наземные тактильно-контрастные указатели перед лестницей из более прочного материала (бетон).
--	--	--	--	--	--	--	--

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Система информации на объекте</b>	<b>ДЧ-И (Г, О, К) ВНД (С)</b>	1, 2, 3,4	4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 17, 18, 21, 29, 36, 40, 41, 44, 50, 52, 57, 66	<b>Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия</b>

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно (Г, О, К). Временно недоступно (С).**


**Фотография №1**



**Фотография №2**



**Фотография №3**




**Фотография №4**



**Фотография №5**




**Фотография №6**




**Фотография №7**



**Фотография №8**



**Фотография №9**



**Фотография №10**



**Фотография №11**



**Фотография №12**



**Фотография №13**




**Фотография №14**



**Фотография №15**



**Фотография №16**



**Фотография №17**




**Фотография №18**



**Фотография №19**



**Фотография №20**



**Фотография №21**



**Фотография №22**




**Фотография №23**



**Фотография №24**



**Фотография №25**




**Фотография №26**



**Фотография №27**



**Фотография №28**



**Фотография №29**



**Фотография №30**



**Фотография №31**



**Фотография №32**



**Фотография №33**



**Фотография №34**




**Фотография №35**



**Фотография №36**



**Фотография №37**



**Фотография №38**



**Фотография №39**



**Фотография №40**



**Фотография №41**



**Фотография №42**



**Фотография №43**



**Фотография №44**




**Фотография №45**



**Фотография №46**




**Фотография №47**



**Фотография №48**



**Фотография №49**



**Фотография №50**



**Фотография №51**



**Фотография №52**




**Фотография №53**



**Фотография №54**



**Фотография №55**



**Фотография №56**




**Фотография №57**



**Фотография №58**



**Фотография №59**



**Фотография №60**



**Фотография №61**



**Фотография №62**



**Фотография №63**



**Фотография №64**



**Фотография №65**



**Фотография №66**



**Фотография №67**



**Фотография №68**



**Фотография №69**



**Фотография №70**



**Фотография №71**



**Фотография №72**

